

Instandsetzung sowie regelmäßige und nachhaltige Pflege des Zähringer Burg Areals ist zwingend notwendig

==> Hierfür ist eine adäquate Position im kommenden städtischen Doppelhaushalt 2027/2028 einzubringen

Eine automatische Türschließung hält die Stadtverwaltung Freiburg für zu aufwendig und zu teuer.



Durch eindringende Feuchtigkeit drohen langfristig Mauer- schäden am Bauwerk, insbesondere mögliche Frostschäden in den Wintermonaten. Denn wenn bei Starkregen/Windregen die obere Zugangstür offen steht, dringt durch die seitliche Öffnung regelmäßig Wasser bis unten in den Treppenturm ein.

**Marode Zähringer Burgmauer:  
Einen konkreten Fertigstellungstermin gibt es nicht**



**Mauereinsturz Zähringer Burg im  
September 2025**

Der gekürzte alte Baum, dessen Wurzelgeflecht das Mauerwerk beeinträchtigt, sollte eigentlich im Winter 2025/2026 vollständig entfernt werden, sodass im Anschluss eine fachgerechte Instandsetzung der betroffenen Mauerpartien möglich wird.



Bislang wurden Mauer und Geländer nur durch einen provisorischen Lattenzaun ersetzt